

平成29年度 八幡平市橋梁点検業務(判定区分総括表)

道路管理者:八幡平市

① H29 点検橋梁

(単位:橋)

橋長区分	点検橋梁数	コンクリート橋	鋼橋	その他
14.5m以上	63	39	24	0
14.5m未満	190	184	6	0
合計	253	223	30	0

② 道路橋毎の健全性の診断

(単位:%橋数)

橋長区分	I		II		III		IV	
	割合	橋数	割合	橋数	割合	橋数	割合	橋数
14.5m以上	78%	49	8%	5	14%	9	0%	0
14.5m未満	82%	155	9%	17	9%	18	0%	0
合計	81%	204	9%	22	11%	27	0%	0

【判定区分】

- I 健全 : 構造物の機能に支障が生じていない状態
- II 予防保全段階 : 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- III 早期措置状態 : 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期の措置を講ずべき状態
- IV 緊急措置段階 : 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

③ 橋梁毎の部材単位の診断

番号	橋名	形式	全体	上部構造			下部構造	支承部	その他	主たる損傷
				主桁	横桁	床板				
橋長14.5m以上										
1	森の大橋	②PC	II	I	I	II	I	II	II	床版に漏水・遊離石灰、支承に腐食
2	アセ沼橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	路面の凹凸
3	刈屋橋	②PC	II	I	I	I	II	I	II	P11橋脚の鉄筋腐食
4	金沢橋	②PC	III	II	II	II	III	III	II	橋脚橋座の剥離、沓座モルタルの欠損
5	夢大橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	64mmの路面の凹凸
6	山橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	39mmの路面の凹凸
7	川原橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	45mmの路面の凹凸
8	山子沢橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
9	荷軽井沢橋	③鋼	III	II	II	II	III	II	II	橋脚に最大0.8mmの格子状ひびわれ
10	奥の瀬橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	橋面路肩部の土砂詰まり(落ち葉)
11	鬼袋橋	②PC	I	I	I	I	I	I	I	防護柵の変形
12	蟹沢橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	排水ますの土砂詰まり
13	愛宕橋	③鋼	III	II	II	III	II	II	III	床版の格子状ひびわれ、路面の凹凸
14	新田橋	②PC	III	I	I	I	III	I	I	P2橋脚下部の鉄筋露出
15	館市大橋	①RC	III	II	II	II	III	II	I	P2橋脚下部の鉄筋露出
16	黒沢橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
17	盲平橋	③鋼	I	I	-	I	I	II	II	53mmの路面の凹凸
18	良縁橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	排水ますの土砂詰まり
19	黒沢銅越橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	歩道舗装に71mmの路面の凹凸
20	矢神丑山橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
21	岩屋橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	スラブドレーンの脱落
22	保戸坂橋	③鋼	III	I	I	I	I	III	II	支承のアンカーボルトに突出し
23	折合橋	②PC	I	I	I	I	I	I	I	損傷は無く健全である
24	軽井沢橋	③鋼	I	I	I	I	I	I	I	橋座、支承周りの土砂詰まり
25	岩木橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	主桁に欠損
26	細野上橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	排水ますの土砂詰まり
27	細野上橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
28	不動橋	②PC	I	I	I	I	I	I	I	A1橋台に漏水
29	藤見橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	防護柵の変形
30	安比橋	③鋼	I	I	I	I	I	III	III	路面端部の陥没
31	沢渡瀬橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	土砂崩れの影響による土砂堆積
32	黒沢橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
33	尻高橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
34	尻川橋	③鋼	I	I	-	I	I	I	I	床版に遊離石灰の滲出
35	戸鎖橋	①RC	I	I	I	I	I	II	II	排水ますの土砂詰まり
36	尻小又沢橋	③鋼	I	I	I	I	I	I	I	主鋼材、支承に表面的な腐食
37	比山橋	③鋼	I	I	-	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
38	落合橋	②PC	III	III	-	II	III	I	II	主桁の鉄筋露出、P1基礎の洗掘
39	旭橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	排水ますの土砂詰まり
40	桜松橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
41	赤川橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
42	松川橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	防護柵の変形
43	沼利橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	91mmの路面の凹凸
44	沢口上橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	床版の一部に遊離石灰の滲出
45	銅越沢橋	③鋼	II	II	II	II	II	II	II	A2支承下部の橋座の剥離
46	左妻橋	③鋼	III	I	I	I	I	III	I	支承のアンカーボルトにゆるみ
47	高畑橋	②PC	I	I	I	I	I	I	I	躯体に0.2mmのひびわれ
48	中豊畑歩道橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
49	中荒川橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	21mmの路面の凹凸
50	荒川橋	③鋼	III	III	I	I	I	III	II	主桁、支承に部材膨張を伴った腐食
51	上田沢橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	排水ますの土砂詰まり
52	多々良沢橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	地覆の鉄筋露出
53	矢神橋	①RC	I	I	I	I	I	II	II	排水ますの土砂詰まり
54	中豊畑橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
55	目名市橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	路肩の土砂詰まり
56	澄川橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	防護柵の変形
57	丑山川原橋	③鋼	II	I	I	I	I	II	II	支承のアンカーボルトにゆるみ
58	走り線1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	間詰め床版につらら状に遊離石灰
59	上五日市橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	防護柵の変形
60	小峠橋	②PC	I	I	-	I	I	II	II	21mmの路面の凹凸
61	上の橋	②PC	I	I	I	I	I	II	II	排水ますの土砂詰まり
62	袖山橋	①RC	II	I	-	I	II	I	I	橋脚のうき
63	相沢橋	③鋼	I	I	I	I	I	II	II	防護柵の変形

番号	橋名	形式	全体	上部構造			下部構造	支承部	その他	主たる損傷
				主桁	横桁	床版				
橋長14.9m未満										
1	中の橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	地覆に0.2mmのひびわれ
2	向新田線1号橋	①RC	I	I	I	I	I	I	III	地覆の剥離・鉄筋露出
3	綿帽子の里橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
4	根石橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	地覆端部の欠損
5	小屋の沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	41mmの路面の凹凸
6	藤の下1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
7	あせ沼1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	40mmの路面の凹凸
8	星沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	防護柵の変形
9	大面平橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の変形
10	小中沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
11	合沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	62mmの路面の凹凸
12	中沢2号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	路肩の土砂詰まり
13	中畑1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
14	長者前橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
15	白沢2号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の変形
16	馬垣橋	③鋼	I	I	I	I	I	I	II	地覆の鉄筋露出
17	上御岳橋	①RC	I	-	-	I	I	I	II	舗装の土砂堆積
18	高川1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	地覆、縁石に剥離
19	牛渡橋	②PC	III	I	-	II	III	I	II	A1、A2橋台広範囲に鉄筋露出
20	馬渡橋	②PC	III	III	-	I	III	I	II	主桁の鉄筋露出
21	深浦橋	③鋼	I	I	I	I	I	I	II	舗装全体に土砂詰まり
22	下小柳田橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	36mmの路面の凹凸
23	切掛台橋	②PC	III	I	-	-	III	I	II	A1フーチングの洗掘
24	山の神橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の変形
25	越戸橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	A1橋台端部の剥離
26	白沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	地覆にコケの繁茂
27	小又沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の変形
28	第2比山橋	②PC	III	I	-	I	III	I	II	奥行き150mmの洗掘
29	新農部橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	排水ますの土砂詰まり
30	田代平1号橋	①RC	I	I	I	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
31	上小柳田橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁、躯体に0.2、0.25mmのひびわれ
32	上の山橋	②PC	I	-	-	I	I	-	II	歩道の土砂詰まり
33	中谷地南1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	防護柵に点錆
34	中沢畑橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
35	清水川2号橋	①RC	I	-	-	I	I	I	I	床版の一部に鉄筋露出
36	高川橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	地覆全体の剥離
37	為内橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
38	下豊畑橋	③鋼	III	III	I	I	I	I	II	主桁端部に層状剥離を伴う腐食
39	七時雨線1号橋	①RC	II	II	-	-	II	II	II	主桁、地覆の鉄筋露出
40	白砂坂橋	①RC	II	-	-	I	II	I	II	A1橋台に8mmのひびわれ
41	田代平2号橋	③鋼	I	I	I	I	I	I	II	支承の部材膨張を伴った腐食
42	上豊畑橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	躯体に2mmのひびわれ
43	中小柳田橋	①RC	I	-	-	-	I	I	I	A1橋台に0.45mmのひびわれ
44	中沢1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	地覆側面の鉄筋露出
45	ホカイノ沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
46	兄川黒沢橋	②PC	II	I	-	II	I	I	II	間詰め床版につらら状の遊離石灰
47	後藤橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	A2橋台に凍害による剥離
48	大沢新田橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
49	落葉沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
50	丑山上川原橋	③鋼	III	III	I	I	I	III	I	鋼1桁の主桁、支承の腐食
51	前森山橋	③鋼	III	III	II	I	II	II	III	主桁の支承上の添接板の腐食
52	黒沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の変形
53	白沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	防護柵の変形
54	深渡り橋	②PC	I	I	I	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
55	姥子石橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	主桁の遊離石灰を伴ったひびわれ
56	田海支線1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	排水ますの土砂詰まり
57	田沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の変形
58	オロベ橋	①RC	I	-	-	I	I	I	II	83mmの路面の凹凸
59	大森1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
60	下軽井沢橋	①RC	I	-	-	I	I	I	I	躯体に0.2mmのひびわれ
61	下川館1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	間詰め床版の遊離石灰の滲出
62	川前西線1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	排水ますの土砂詰まり
63	苗代沢橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の欠損
64	馬揚橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の変形
65	蒼前線1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵の変形
66	芳名沢2号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
67	大尺橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	躯体の剥離
68	谷地中橋	①RC	I	-	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
69	下谷地中線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	側壁に0.25mmのひびわれ
70	川原子橋	②PC	III	III	-	I	II	I	II	主桁下面のひびわれ
71	渡子橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	損傷は無く健全である。
72	横間駅前橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵、地覆の欠損
73	芳名沢3号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	路肩の土砂詰まり
74	駒揚橋	②PC	I	I	-	I	I	I	II	防護柵に変形
75	丑山橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	桁下に土砂堆積
76	七時雨線2号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	床版に遊離石灰の滲出
77	谷地中支線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	路肩の土砂詰まり
78	永持1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	地覆に鉄筋露出
79	盲平橋	②PC	II	I	-	I	II	-	II	躯体に0.4mmのひびわれ
80	カノ橋	②PC	II	I	-	II	I	I	II	間詰め床版から遊離石灰の滲出
81	岩倉橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	床版の一部に鉄筋露出
82	谷地中渡橋	①RC	I	-	-	-	I	-	I	躯体に0.2mmのひびわれ
83	永持橋	②PC	II	II	-	-	I	-	I	主桁に0.3mmのひびわれ
84	坂ノ下線1号橋	①RC	I	-	-	I	I	I	II	コンクリート防護柵のひびわれ
85	苗代沢一里塚橋	①RC	II	I	-	-	II	-	I	A2橋台の鉄筋露出
86	落合線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	躯体に0.3mmのひびわれ
87	越戸渡橋	①RC	I	-	-	I	I	I	I	床版に0.2mmの床版ひびわれ
88	山道橋	①RC	I	-	-	-	I	-	II	主桁、躯体に最大0.5mmのひびわれ
89	田沢橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	路肩の土砂詰まり
90	岡崎線1号橋	①RC	I	-	-	-	I	-	I	25mmの路面の凹凸
91	戸館線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	躯体に0.2mmのひびわれ
92	駅前逆川線1号橋	①RC	I	-	-	-	I	-	II	地覆のひびわれ
93	矢神西橋	②PC	I	I	-	-	-	-	I	橋座面の土砂堆積
94	深沢1号橋	①RC	II	-	-	II	II	-	I	床版に0.5mmの床版ひびわれ
95	下御岳橋	①RC	III	-	-	-	III	-	I	A1、A2橋台下部の洗掘

番号	橋名	形式	全体	上部構造			下部構造	支承部	その他	主たる損傷
				主桁	横桁	床版				
96	北矢神橋	①RC	I	-	-	I	I	I	II	舗装の土砂堆積
97	横間橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵の変形
98	向川原線1号橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	床版に遊離石灰を伴った床版ひびわれ
99	赤平線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	10mmの路面の凹凸
100	平顔駅前東線1号橋	②PC	II	I	-	II	I	-	I	床版側面全体に鉄筋露出
101	下土沢線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	路肩の土砂詰まり
102	大平線2号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁に0.1mmのひびわれ
103	小松尾沢第1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	損傷は無く健全である
104	小松尾沢第2号橋	②PC	III	I	-	I	III	I	II	A2基礎の奥行き150mmの洗掘
105	小松尾沢第3号橋	②PC	III	I	-	I	III	I	II	A1橋台石積み部の奥行き900mmの洗掘
106	小松尾沢第4号橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	A1、A2上流側基礎の洗掘
107	芳名沢1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	II	防護柵の変形
108	蒼前橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	床版に0.1mmの遊離石灰を伴った床版ひびわれ
109	横間台橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	桁下(底版)に土砂堆積
110	小松尾沢橋	②PC	III	I	-	-	III	-	II	A1、A2基礎の洗掘
111	上軽井沢橋	①RC	I	-	-	I	I	I	I	躯体の剥離、漏水
112	枕沢線1号橋	①RC	I	-	-	I	I	-	II	防護柵のボルトの脱落
113	中御岳橋	①RC	I	-	-	-	I	I	I	床版の一部に剥離
114	上越戸橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	躯体に遊離石灰の滲出
115	萩折北線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	主桁継ぎ目につらら状の遊離石灰
116	中田線1号橋	①RC	III	II	-	III	I	-	II	床版広範囲に鉄筋露出
117	鴨田川橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	舗装に35mmの路面の凹凸
118	沖中本線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	舗装に15mmの路面の凹凸
119	陣川橋	②PC	I	I	-	-	I	I	II	舗装に40mmの路面の凹凸
120	横断線2号橋	②PC	I	-	-	I	I	-	II	防護柵の腐食
121	荒田線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁に0.4mmのひびわれ
122	東・根別橋線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁、躯体に0.2mmのひびわれ
123	新後藤橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵に変形
124	中黒沢橋	①RC	I	-	-	I	I	I	I	路肩の土砂詰まり
125	芹清水線2号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	II	舗装に65mmの路面の凹凸
126	袖山線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	II	舗装に50mmの路面の凹凸
127	川原日向線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	路肩の土砂詰まり
128	沖中本線2号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	路肩の土砂詰まり
129	長嶺1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	II	防護柵に変形
130	松沢橋	②PC	I	I	-	-	I	-	II	路肩の土砂詰まり
131	滝の又橋	②PC	II	I	-	-	II	-	I	底版の鉄筋露出
132	中佐井中央橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	損傷は無く健全である
133	大平線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	II	防護柵に変形
134	森新線2号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	II	地覆のうき
135	上土沢線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	路肩の土砂詰まり
136	扇畑東橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	躯体の剥離
137	田中橋	①RC	III	-	-	III	III	-	-	床版広範囲に鉄筋露出、躯体の剥離
138	新山線2号橋	①RC	III	-	-	III	I	-	II	床版に締め固め不足による鉄筋露出
139	岡崎線2号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	II	舗装に70mmの路面の凹凸
140	岩屋第2号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	躯体の一部に鉄筋露出
141	乙部沢線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁に0.1mmのひびわれ
142	天間線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	II	舗装に70mmの路面の凹凸
143	谷地中1号橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	舗装のひびわれ
144	上五人役橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	床版の一部に鉄筋露出
145	藤根橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	躯体に0.2mmのひびわれ
146	扇畑橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	頂版、側壁に鉄筋露出
147	上平橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	舗装に25mmの路面の凹凸
148	深沢2号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	II	防護柵に変形
149	温水路1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	II	防護柵の変形
150	赤坂田駅前橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	側壁に0.1mmのひびわれ
151	手取橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	間詰めからの漏水
152	中岩木橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	躯体端部に0.3mmのひびわれ
153	戸沢橋	①RC	II	II	-	-	I	-	I	頂版・上面の剥離・鉄筋露出
154	岩屋第3号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	主構側面に3mmのひびわれ
155	本杉沢橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵に欠損
156	内野線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	主桁、躯体に0.2mmのひびわれ
157	がっけ橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	躯体に0.4mmのひびわれ
158	盲平1号橋	②PC	III	III	-	-	III	-	III	主桁のひびわれ、ずれ及び橋台の沈下
159	野中線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	躯体に0.2mmのひびわれ
160	野中線2号橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	床版に小規模な鉄筋露出
161	芹清水線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵の変形
162	川向線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	舗装の10mmの路面の凹凸
163	下五人役橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁、躯体に0.2mmのひびわれ
164	白山線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	路肩の土砂詰まり
165	上線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	舗装に30mmの路面の凹凸
166	陣野山東線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	躯体に0.2、0.3mmのひびわれ
167	陣野山西線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵に欠損
168	館沢橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵の変形
169	白屋線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵に変形
170	新山線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	舗装に25mmの路面の凹凸
171	鬼袋南線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	II	防護柵に変形
172	病院裏線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵に変形
173	長根線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	舗装に30mmの路面の凹凸
174	向坂線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁に鉄筋露出
175	山ノ神線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	II	舗装に70mmの路面の凹凸
176	山谷線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	II	舗装に35mmの路面の凹凸
177	渋川大石平支線1号橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁に0.3mmのひびわれ
178	桜清水線1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	地覆に小規模な剥離
179	早房2号橋	②PC	II	II	-	-	II	-	II	主桁に0.4mm、躯体に0.3mmのひびわれ
180	小屋の沢1号橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	防護柵の変形
181	東黒沢橋	②PC	I	I	-	-	I	-	I	頂版側面に0.1mmのひびわれ
182	中五人役橋	①RC	I	-	-	I	I	-	I	躯体に流水による剥離
183	高津小橋	②PC	II	II	-	-	I	-	I	主桁の剥離・鉄筋露出
184	インター小柳田橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁、A2橋台に0.2mmのひびわれ
185	向坂橋	①RC	III	III	-	-	I	-	II	主桁に著しい部材膨張を伴った腐食
186	樋の口橋	①RC	III	-	-	-	III	I	I	基礎の奥行き140mmの洗掘
187	中の橋	②PC	I	I	-	-	I	I	I	躯体下部に剥離
188	小福田橋	②PC	I	I	-	-	I	I	I	間詰め床版の遊離石灰
189	根別橋	②PC	I	I	-	-	I	I	I	主桁に0.4mmのひびわれ
190	竹花橋	①RC	I	I	-	-	I	-	I	主桁に0.1mmのひびわれ