

わたしの提言

○投稿内容：交通安全（大更駅前二区地内）について

趣旨

大更地内の袖川橋架替工事に伴う通行止めの影響で、駅前二区地内の丁字路の交通量が多くなっており、通常時でもよく交通事故が起こる場所であり、寒くなつてからは、朝方にカーブミラーが全く見えない状態になります。人命が失われる前に、見えるように対処していただきたいです。

（2025年12月）

○回答

ご指摘の箇所は県道渋民田頭線と県道大更停車場線が交わる丁字路に設置しております二面鏡のカーブミラーになります。

氷点下の早朝、現地を確認いたしましたところ、ご指摘のとおり、二面鏡のうち、左側のカーブミラーは結露しており、車両等を視認することができませんでした。

カーブミラーは経年劣化しておりますので、ミラーの交換など検討協議し、修繕による対応を早急に進めさせていただきたいと思いますので、修繕完了まで、安全運転に心がけていただきますよう、ご理解とご協力のほどお願いいたします。

（企画総務部 防災安全課）

事業評価区分：B
(今後実施・改善する)