

令和3年度 橋梁点検調査業務(判定区分総括表)

道路管理者： 八幡平市

① 点検橋梁 (単位:橋)

橋長区分	点検橋梁数	コンクリート橋	鋼橋	その他
14.5m以上	64	39	23	2
14.5m未満	105	50	6	49
合計	169	89	29	51

② 道路橋毎の健全性の診断

(単位:%,橋数)

橋長区分	I		II		III		IV	
	割合	橋数	割合	橋数	割合	橋数	割合	橋数
14.5m以上	33%	21	61%	39	6%	4	0%	0
14.5m未満	26%	27	58%	61	16%	17	0%	0
合計		48		100		21		0

③-1 橋梁毎の部材単位の診断(橋長14.5m未満)

番号	橋名	形式	全体	上部構造			下部構造	支承部	その他	主たる損傷
				主桁	横桁	床版				
1	大木沢橋	③鋼	II	I	I	II	II	I	II	床版に鉄筋露出、橋台に剥離、鉄筋露出、うき
2	古館橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	縦壁に剥離
3	曲田一号橋(曲田橋)	②PC	II	I	-	I	I	II	I	沓座モルタルに欠損
4	松内線1号橋	②PC	I	I	-	I	I	I	I	
5	小屋の沢橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	縦壁にひびわれ、剥離
7	ヒトツブセ沢橋	③鋼	II	I	I	II	II	I	II	床版に鉄筋露出を伴う剥離、翼壁傾斜
8	大倉沢橋	③鋼	II	I	I	II	II	I	II	床版に剥離、鉄筋露出、格子状ひびわれ
9	星沢橋	①RC	I	I	-	I	I	I	II	
10	畑橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	縦壁にひびわれ、翼壁に鉄筋露出
11	馬渡橋	②PC	III	III	-	II	III	I	II	主桁PC鋼線の破断、縦壁に広範囲の剥離
12	上遠瀬橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	縦壁にひびわれ
13	牛渡橋	②PC	III	I	-	I	III	I	II	縦壁に剥離、腐食を伴う鉄筋露出と欠損
14	切掛台橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	縦壁に剥離
15	第2比山橋	②PC	III	I	-	I	III	I	I	基礎に洗掘
16	越戸橋	②PC	II	I	-	I	II	I	II	胸壁、縦壁に剥離
17	上の山橋	①RC	I	-	-	I	I	-	II	

18	早坂橋	①RC	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	主桁にひびわれ、堅壁にひびわれ・うき
19	下豊畑橋	③鋼	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	主桁に腐食膨張
20	高川橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	堅壁に剥離、ひびわれ、胸壁にひびわれ
21	七時雨線1号橋	①RC	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	主桁に腐食膨張を伴う鉄筋露出
22	兄川黒沢橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
23	上の橋	①RC	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	主桁にひびわれ
25	下遠瀬橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	堅壁にひびわれ、剥離
26	丑山上川原橋	③鋼	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁に腐食膨張
27	後藤橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	堅壁、地覆に鉄筋露出を伴う剥離
28	前森山橋	③鋼	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	主桁格点、支承本体んび腐食膨張
29	第二山子沢橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	堅壁にひびわれ
30	金沢小橋	④その他	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	胸壁に鉄筋露出を伴う剥離、伸縮装置の鋼部材に破断
31	白砂坂橋	①RC	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴うひびわれ
32	柏木橋	④その他	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	-	Ⅰ	
33	白代橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	頂版、側壁にひびわれ
34	大尺橋	①RC	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅲ	-	Ⅱ	堅壁に傾斜
35	暮坪橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	側壁にひびわれ
36	上横間橋	①RC	Ⅲ	Ⅱ	-	-	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	堅壁に剥離・欠損、基礎に沈下・洗掘
37	渋川大石平線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	頂版に一方向のひびわれ
38	増沢橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	防護柵の一部に変形
39	川原子橋	②PC	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴うひびわれ
40	カノ橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	堅壁に剥離
41	山後線2号橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	堅壁に遊離石灰を伴うひびわれ
42	井森橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	基礎に遊離石灰を伴うひびわれ
43	松森山後谷地線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	側壁にひびわれ
44	山後開拓線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	頂版に二方向ひびわれ、側壁にひびわれ
45	中渡線2号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	頂版に二方向ひびわれ、側壁にひびわれ
46	源座線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	頂版に遊離石灰・ひびわれ、側壁にひびわれ
47	堀切線1号橋(春來橋)	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	頂版、側壁にひびわれ
48	苗代沢一里塚橋	①RC	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	横桁に腐食膨張、堅壁にひびわれ・鉄筋腐食
49	永持橋	①RC	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅰ	-	Ⅱ	主桁にひびわれ
50	青沢橋	①RC	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	-	Ⅱ	
51	森新線1号橋	①RC	Ⅱ	Ⅰ	-	-	Ⅱ	-	Ⅰ	堅壁に剥離
52	中横間橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	側壁にひびわれ
53	小屋畑橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	
54	蟹沢橋	①RC	Ⅱ	Ⅱ	-	-	Ⅰ	-	Ⅱ	主桁に鉄筋露出を伴う剥離
55	落合橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	頂版に格子状ひびわれ
56	下御岳橋	①RC	Ⅲ	-	-	Ⅰ	Ⅲ	-	-	堅壁に著しい欠損
57	深沢1号橋	①RC	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	床版にひびわれ・うき、堅壁にひびわれ・剥離

58	築場橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	頂版・側壁にひびわれ
59	寺沢線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	側壁に遊離石灰を伴うひびわれ
60	寺沢線2号橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	
61	小松尾沢第4号橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋台前面の根継工に洗掘
62	小松尾沢第2号橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	基礎に洗掘
63	小松尾沢第3号橋	②PC	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	基礎に著しい洗掘
64	中田線1号橋	①RC	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅲ	Ⅱ	-	Ⅱ	床版に断面減少を伴う鉄筋露出
65	中島線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	側壁にひびわれ、地覆に広範囲の剥離
66	舘沢線1号橋	①RC	Ⅲ	-	-	Ⅰ	Ⅲ	-	Ⅱ	基礎に洗掘
67	温水路橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	頂版に鉄筋露出を伴う剥離、格子状ひびわれ
68	荒木田線3号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	側壁にひびわれ
69	滝の又橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	頂版にひびわれ、側壁に鉄筋露出を伴う剥離
70	荒木田線2号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	側壁にひびわれ
71	小松尾沢橋	①RC	Ⅲ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅲ	-	Ⅲ	基礎に洗掘、地覆と主桁間にすきま
72	樋の口橋	①RC	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅱ	基礎に洗掘
73	杉沢橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	
75	鹿野橋	①RC	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	豎壁にひびわれ
76	鴨田川橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	
77	向坂橋	①RC	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	主桁に腐食膨張、鋼材の破断
78	山崎線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅰ	側壁にひびわれ
79	荒木田線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅰ	Ⅱ	-	Ⅱ	側壁にひびわれ、防護柵にボルト脱落
80	堀切線2号橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	
81	内野線1号橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	
82	舘沢線2号橋	①RC	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅱ	床版に鉄筋露出を伴う剥離
83	清之丞橋	①RC	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	床版に鉄筋露出を伴う剥離
84	瀬ノ畑線1号橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	
85	立石橋	④その他	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	豎壁にひびわれ
86	蟹沢2号橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	
87	畑橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	
88	新山線2号橋	①RC	Ⅲ	-	-	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	床版に腐食を伴う鉄筋露出
89	柏台橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅱ	
90	横断線1号橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	
91	笹森橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	
92	三志家橋	④その他	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	
93	渋川堀切線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	頂版に遊離石灰を伴う一方向ひびわれ
94	高津小橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	頂版、側壁に鉄筋露出を伴う剥離
95	上町朝日線1号橋	④その他	Ⅰ	-	-	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	
96	山子沢線1号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	頂版、側壁にひびわれ
97	大更停車場2号橋	④その他	Ⅱ	-	-	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	頂版に遊離石灰を伴うひびわれ

98	中渡線1号橋	④その他	I	-	-	I	I	-	I	
99	山後線1号橋	④その他	II	-	-	II	I	-	II	頂版側面にうき
101	大更停車場1号橋	④その他	I	-	-	I	I	-	I	
102	市太橋	④その他	II	-	-	I	II	-	II	側壁にひびわれ、剥離、鉄筋露出
103	上斗内線1号橋	④その他	I	-	-	I	I	-	I	
104	平館駅前東線1号橋	①RC	II	I	-	II	I	-	I	床版側面に鉄筋露出を伴う剥離
105	荒屋橋	①RC	III	I	-	I	III	I	I	橋台パイルベントに遊離石灰を伴う著しいひびわれ
106	夕顔田線2号橋	④その他	I	-	-	I	I	-	I	
107	夕顔田線1号橋	④その他	I	-	-	I	I	-	I	
108	上斗内線2号橋	④その他	I	-	-	I	I	-	I	
109	早房2号橋	④その他	II	-	-	II	II	-	II	頂版に格子状のひびわれ、側壁にひびわれ

※主たる損傷は、判定区分Ⅱ以上について記載する。

③-2 橋梁毎の部材単位の診断(橋長14.5m以上)

番号	橋名	形式	全体	上部構造			下部構造	支承部	その他	主たる損傷
				主桁	横桁	床版				
1	森の大橋	②PC	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	箱桁内部に滞水、支承本体の腐食
2	刈屋橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋脚梁部下面に広範囲の剥離、鉄筋腐食
3	下ノ橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋台に剥離、伸縮装置に変形、排水管に腐食
4	金沢橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
5	中の橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
6	山橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋脚梁部にひびわれ
7	山子沢橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	橋台堅壁、橋脚梁部にひびわれ
8	荷軽井沢橋	③鋼	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	橋脚柱部に亀甲状のひびわれ
9	白屋橋	②PC	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出、橋台堅壁にひびわれ
10	愛宕橋	③鋼	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
11	新田橋	②PC	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	橋脚基礎に剥離・鉄筋露出、防護柵に欠損
12	館市大橋	①RC	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	主桁・橋脚柱部のひびわれ、橋脚梁部の剥離
13	平和橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
14	中渡橋	③鋼	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
15	保戸坂橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	支承のアンカーボルトにゆるみ、変形
16	山後橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋脚梁部にひびわれ、横桁・橋台堅壁・橋脚梁部に剥離・鉄筋露出
17	松内吊橋	④その他	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
18	川原目橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	横桁定着部にひびわれ
19	赤川橋	②PC	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	主桁と橋台梁部に剥離、鉄筋露出
20	細野橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋台の胸壁にひびわれ
21	大橋	③鋼	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁、横桁、横構、支承本体に腐食
22	松久保橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋台堅壁にひびわれ
24	新涼川橋	③鋼	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	橋台堅壁、橋脚梁部にひびわれ
25	堀切橋	③鋼	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	支承定着部のコンクリートに欠損
26	兄川橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	A1橋台前面擁壁に洗掘
27	斗内橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
28	田山橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	堅壁にひびわれ
29	落合橋	②PC	Ⅲ	Ⅲ	-	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	主桁に広範囲の遊離石灰を伴うひびわれ、剥離、鉄筋露出
30	旭橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
31	落合橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版に格子状のひびわれ
32	一の渡橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
33	お寺橋	②PC	Ⅱ	Ⅱ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴うひびわれ
34	中松尾橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	橋台堅壁にひびわれ、剥離
35	下川館橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	地覆に広範囲のうき
36	湯沢橋	②PC	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	主桁にひびわれ、橋台堅壁と地覆に剥離・鉄筋露出

37	時森橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	縦壁にひびわれ、排水管の脱落
38	下野口橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
39	野口橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
40	上野口橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	橋台縦壁にひびわれ
42	端井田橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	床版に格子状のひびわれ
43	赤川橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
44	獅子渡橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	床版にひびわれ、橋台縦壁に剥離
45	左妻橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	支承のアンカーボルトが突出
46	鍋越沢橋	③鋼	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	胸壁にひびわれ
47	葉の木橋(歩道橋)	②PC	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
48	赤川橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
49	長志田橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
50	葉の木橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	
51	荒川橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋台縦壁にひびわれ、剥離
52	平又橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	床版に鉄筋露出を伴う剥離、胸壁・縦壁にひびわれ
53	江戸屋橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
54	鬼清水橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	橋台縦壁にひびわれ
55	多々良沢橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	床版に鉄筋露出を伴う剥離、縦壁にひびわれ
56	日切橋	③鋼	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	主桁、支承に膨張腐食
57	小増沢橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	床版に鉄筋露出を伴う剥離、縦壁にひびわれ
58	中台線1号橋(中台橋)	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	縦壁にひびわれ
59	兄畑橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	縦壁にひびわれ
60	蟹沢橋	②PC	Ⅱ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	縦壁にひびわれ
61	丑山川原橋	③鋼	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	床版にひびわれ、縦壁に錆汁を伴う遊離石灰
62	日影山蟹沢線2号橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
63	袖川橋	④その他	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	床版に腐食膨張、断面減少を伴う鉄筋露出
64	小峠橋	②PC	Ⅰ	Ⅰ	-	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	
65	大更駅自由通路	③鋼	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	
66	八幡平市自由通路	③鋼	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	-	-	Ⅰ	

※主たる損傷は、判定区分Ⅱ以上について記載する。