

八幡平市林道橋梁点検結果一覧表

個別施設 整備番号	林道台帳 索引番号	路線名	林道種類 及び区分	橋梁名	所在地	起点から の距離	建設 年度	供用 年数	種別	型式	道路橋 示方書	橋格（設計荷重）	橋下条件	橋長（m）	幅員（m）	上部工型式	橋台工型式	橋脚工型式	河岸から の距離 （km）	施設の状態			計画内容				優先度	措置記録					備考					
																				点検実施 年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施		対策費用 （概算：百万円）	年月日	内容	対策費用 （百万円）	再判定実施 年月日		再判定区分				
																								分類	概要（数量）										予定時期	年月日	分類	概要（数量）
1	6	林道七時雨線	自動車道2級	深沢橋	八幡平市高畑	8.4km	1978	41	鋼橋	鋼管梁橋1桁	昭和47年	一等橋（TL-20）	深沢川	35.0	5.0	鋼管梁橋1桁	逆T式橋台	-	-	R6.11.15	II	床版にひびわれ	令和6年～令和11年	補修	橋面防水、断面修復	R9	2.0	低										
2	12	林道大沢山線	自動車道1級	曲田橋	八幡平市曲田	90m	不明	不明	PC橋	プレテン中空床版橋	不明	不明	打田内川	10.0	5.8	PCプレテン床版	重力式橋台	-	-	R6.11.25	II	地震にうき、ひびわれ	令和6年～令和11年	補修	橋面防水、地震対策	R8	3.0	中										
3	14	林道切通・栗木田線	自動車道2級	切通橋	八幡平市勝着川原	1.85km	1994	29	PC橋	プレテン中空床版橋	平成2年	一等橋（TL-20）	切通川	22.0	5.2	PCプレテン床版	重力式橋台	-	-	R6.11.25	I	橋面、縁水靴の土砂詰まり	令和6年～令和11年	維持	橋面清掃	R7～R10		低										
4	1	林道飯松線	自動車道2級	無名橋	八幡平市高畑	112m	不明	不明	RC橋	T桁	不明	不明	沼津沢	6.4	4.2	RC桁	重力式橋台	-	-	R6.11.25	II	床版、橋台の凍害欠損	令和6年～令和11年	補修	橋面防水、断面修復	R8	2.0	中										
5	5	林道長者前線	自動車道2級	無名橋	八幡平市長忠田	765m	不明	不明	RC橋	溝橋	不明	不明	戸田沢	2.4	3.0	Cボックスカルバート	重力式橋台	-	-	R6.11.25	II	頂版、側壁に鉄筋露出	令和6年～令和11年	補修	断面修復	R9	0.1	低										
6	20	林道七曲沢線	自動車道2級	無名橋	八幡平市高畑	47m	不明	不明	RC橋	Pcaアーチカルバート	不明	不明	七曲沢	16.4	8.0	ca7アーチカルバート	-	-	-	R6.11.25	II	床版に遊離石灰の析出	令和6年～令和11年	補修	橋面防水、ひびわれ補修	R9	1.1	低										

【判定区分】

判定	区分	状態
I判定	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II判定	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III判定	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV判定	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

※林野庁「林道施設長寿命化対策マニュアル」より